

**Sotarbolaget i Jämtland AB**Nifsåsvägen 7
831 52 Östersund**Protokoll**

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2017-06-12Diarienummer
65600-319555-2-1

Utförare

Sotarbolaget i Jämtland ABNifsåsvägen 7
831 52 Östersund
063-516191

Adressat

Ritter Karl Heinz Michael
Storbränna 270
83568 Munkflohögen**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Storbränna 1:32	Ägare Ritter Karl Heinz Michael Storbränna 270 83568 Munkflohögen	Brukare/Innehavare Ritter Karl Heinz Michael Storbränna 270 83568 Munkflohögen
Fastighetsadress Storbränna 270		
Kontrolldatum 2017-06-12		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Contura 470 T	Våning Första våningen	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 156 veckor	Senast soklad 2011-10-10
Rök-/avgaskanal			
Typ Metall	Fabrikat/modell Schiedel Permeter	Benämning Skorsten Stål	

Kontrollmetod/erKontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

597317-201418 S:4040

K234 3/3

597317

Brandskyddskontrollant

Göran Edler**Förklaringar till ovanstående eventuella positioner**

1,00 Eldled	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppställning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillräde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omställningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillräde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetaplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Madgivande om egensovt.	
1,50 Reglerfrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insetsrörleder				
1,70 Förbränningsluft		3,80 Sobeläggning				
1,80 Sobeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebarande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.