

**Sotarbolaget i Jämtland AB**Nifsåsvägen 7
831 52 Östersund**Protokoll**

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2017-06-12Diarienummer
65600-319555-1-1

Utfärdare

Sotarbolaget i Jämtland ABNifsåsvägen 7
831 52 Östersund
063-516191

Adressat

Ritter Karl Heinz Michael
Storbränna 270
83568 Munkflohögen**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Storbränna 1:32	Ägare Ritter Karl Heinz Michael Storbränna 270 83568 Munkflohögen	Brukare/innehavare Ritter Karl Heinz Michael Storbränna 270 83568 Munkflohögen
Fastighetsadress Storbränna 270		
Kontrolldatum 2017-06-12		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Vedspis	Fabrikat/modell Husqvarna No:25	Våning Första våningen	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved		Kontrollrist 156 veckor	Senast colad 2009-11-27

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Platsbyggd	Benämning Tegelskorsten
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Kontrollmetod/erKontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

597317-201418 5:4039

K3236 2/3

597317

Brandskyddskontrollant

Göran Edler**Förklaringar till ovanstående eventuella positioner**

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppelning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omrutföringsvägg	4,20 Golvbefäggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljevägg	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbefäggning	6,40 Modgivande om egensalat	
1,50 Reglerutrustning		3,60 Rökasfäkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insalsrör/hoder				
1,70 Förbränningsluft		3,80 Sotbefäggning				
1,80 Sotbefäggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedest på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.