

**Sotarbolaget i Jämtland AB**Nifsåsvägen 7
831 52 Östersund**Besiktningsprotokoll**

1 av 1

Datum
2017-08-17Diarienummer
70036.7-67738

Utfärdare

Sotarbolaget i Jämtland ABNifsåsvägen 7
831 52 Östersund
063-516191Adressat
Ohlsson CarlEldpoststigen 18
83132 Östersund**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Eldposten 25	Ägare Ohlsson Carl	Brukare/Innehavare Ohlsson Carl
Fastighetsadress Eldpoststigen 18	Eldpoststigen 18 83132 Östersund	Eldpoststigen 18 83132 Östersund
Kontrolldatum 2017-08-17		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Contura 556	Våning Första våningen	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved			
Rök-/avgaskanal			
Typ Modulskorsten	Fabrikat/modell Premodul	Benämning Skorsten 1	

Besiktning

avser kontroll av nyinstallerad Contura 556 braskamin med tillhörande Premodul modulskorsten.

Inga avvikelser eller brister kunde konstateras.

Uppmätt läckage i rökkanalen: <0,1 l/s/m², maximalt tillåtet läckage: 2 l/s/m².

Uppmätt undertryck i eldstaden vid funktionsprov -20 Pa.

Tillträde till skorsten utan anmärkning.

Imkanal med tillhörande spisfläkt installerad utan anmärkning.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman
Anders Ekman

Underskrift