



# JO Sotning AB

Norra Järnvägsgratan 52 B  
827 32 Ljusdal

# Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2019-12-12

Diarienummer

3778-748410-1

Utfärdare

**JO Sotning AB**

Verkmästargatan 10  
841 32 Ånge  
0690-103 60

Adressat

Hallerström Seved  
Brogränd 24 B  
83141 Östersund

## Fastighet

Fastighetsbezeichnung <b>Ubyn 2:108</b>	Ägare <b>Hallerström Seved</b>	Brukare/Innehavare <b>Hallerström Seved</b>
Fastighetsadress <b>Almqvistvägen 10 C</b>	<b>Almqvistvägen 10 C</b>	<b>Almqvistvägen 10 C</b>
Kontrolldatum <b>2019-12-09</b>	<b>84341 Gällö</b>	<b>84341 Gällö</b>

## Kontrollobjekt

### Värmeanläggning

Objekttyp <b>Pelletsamin</b>	Fabrikat/modell <b>Austroflam Itegra Stove</b>	Våning <b>Bottenvåning</b>	Utrymme <b>VARDAGSRU</b>
Bränsleslag		Kontrollfrist <b>312 veckor</b>	Senast sotad <b>2019-01-14</b>

### Rök-/avgaskanal

Typ <b>Metall</b>	Fabrikat/modell <b>Skänninge</b>	Benämning <b>Skorsten 1</b>
----------------------	-------------------------------------	--------------------------------

## Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Anders Andersson**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omstufningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensoin.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.

6