



JO Sotning AB

Norra Järnvägsgatan 52 B  
827 32 Ljusdal

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2019-04-08

Diarienummer  
3778-625323-1

Utfärdare

JO Sotning AB

Verkmästargatan 10  
841 32 Ånge  
0690-103 60

Adressat

Hallerström Seved  
Almqvistvägen 10C  
84341 Gällö

### Fastighet

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Fastighetsbeteckning<br>Ubyn 2:108    | Ägare<br>Hallerström Seved<br>Almqvistvägen 10C<br>84341 Gällö | Brukare/Innehavare<br>Hallerström Seved<br>Almqvistvägen 10C<br>84341 Gällö |
| Fastighetsadress<br>Almqvistvägen 10C |  |   |
| Kontrolldatum<br>2019-03-21           |  |   |

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

|                        |                                |                             |                            |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Objekttyp<br>Braskamin | Fabrikat/modell<br>Contura 450 | Våning<br>Första våningen   | Utrymme<br>VARDAGSRU<br>M  |
| Bränsleslag            |                                | Kontrollfrist<br>156 veckor | Senast sotad<br>2019-01-14 |

#### Rök-/avgaskanal

|     |                             |                         |
|-----|-----------------------------|-------------------------|
| Typ | Fabrikat/modell<br>Premodul | Benämning<br>Skorsten 2 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Anders Andersson

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad                | Eldningsapparat              | 3,00 Rök-/avgaskanal        | 4,00 Pannrum            | 5,00 Tak & uppstigning       | 6,00 Drift & skötsel        | 7,00 Övrigt |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart | 2,10 Flamövervakning         | 3,10 Avstånd till brännbart | 4,10 Brandteknisk klass | 5,10 Tillträde till tak      | 6,10 Eldningsteknik         | 7,10 Övrigt |
| 1,20 Luckor                 | 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvägg        | 4,20 Golvbeläggning     | 5,20 Tillträde till skorsten | 6,20 Bränslehantering       |             |
| 1,30 Förbränning/konvekt.   | 2,30 Avstånd till brännbart  | 3,30 Skiljeväggar           | 4,30 Övrigt             | 5,20 Arbetplan               | 6,30 Restprodukter          |             |
| 1,40 Förbindelsekanal       | 2,40 Övrigt                  | 3,50 Schakt                 |                         | 5,40 Takbeläggning           | 6,40 Medgivande om egenotn. |             |
| 1,50 Reglutrösting          |                              | 3,60 Rökgasfläkt            |                         | 5,50 Övrigt                  | 6,50 Övrigt                 |             |
| 1,60 Eldstadsplan           |                              | 3,70 Insatsrör/foder        |                         |                              |                             |             |
| 1,70 Förbränningsluft.      |                              | 3,80 Sotbeläggning          |                         |                              |                             |             |
| 1,80 Sotbeläggning          |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                             |             |
| 1,90 Övrigt                 |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                             |             |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.

709650.274074

S:6146

K4357 1/2

709650